

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS		
	Asunto: Informe de desarrollo del proceso	CÓDIGO: P/SO005_D005_20-21	

INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx

Este informe se realiza por el Administrador de la Facultad de Ciencias. En él se recogen las actuaciones realizadas en materia de planificación, adquisición y explotación de los recursos materiales, así como un plan de mejoras

Elaborado por: Administrador y Vicedecana de Estudiantes y Asuntos Económicos Fecha: 19-01-2022	
Firma: 	Firma: 
Vicedecana de Estudiantes y Asuntos Económicos	Administrador

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS		
	Asunto: Informe de desarrollo del proceso	CÓDIGO: P/SO005_D005_20-21	

1.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

La Facultad de Ciencias de la UEx se distribuye en 9 edificios: Edificio José María Viguera Lobo, Edificio Juan Remón Camacho, Edificio Margarita Salas, Aulario, Edificio Carlos Benítez, Edificio de Física, Edificio Eladio Viñuela, Edificio José Luis Sotelo y Bodega José Luis Mesías. En todos ellos se deben realizar acciones de mantenimiento y reparación anualmente. En este documento resaltamos las acciones principales durante el año 2021:

GASTOS PARA APOYO Y MEJORA DE LA DOCENCIA

- Unificación de las Aulas 002 y 003 del edificio Aulario, así como ampliación del Aula 005 del mismo edificio.
- Ampliación del Aula 1 del edificio José María Viguera Lobo y construcción de una tarima de obra.
- Utilización continuada de cámaras de red en todas las aulas del Centro para transmisión de las clases docentes en formato streaming, acompañada de la utilización de amplificadores y micrófonos inalámbricos con sistema de petaca las mismas.
- Electrificación directa y/o mejora de la instalación eléctrica de aulas de la Facultad.
- Adecuación de las aulas a las diferentes adaptaciones normativas establecidas con motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-19: Señalización de puestos no utilizables, modificación de aforos máximos, dotación de geles hidroalcohólicos y productos virucidas, etc.
- Sustitución de varias pizarras.
- Sustitución de pantallas y proyectores obsoletos por nuevos proyectores con tecnología LED.
- Compra de ordenadores para apoyo en las aulas.
- Mejora y adecuación de mobiliario para docentes y estudiantes: pupitres, mesas, tarimas, etc.

GASTOS GENERALES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES

- Adecuación y acondicionamiento del hall y la Conserjería del edificio José María Viguera Lobo.
- Instalación de una mesa de mezclas y realización para control audiovisual en el Salón de Actos de la Facultad.
- Reparación del alicatado en el suelo del Área de Fisiología del Edificio Nuevo de Biología.
- Mantenimiento y reparaciones diversas en distintos edificios de la Facultad.: persianas, cerraduras, electricidad, azulejos...
- Sustitución progresiva de los tubos fluorescentes de iluminación interior por lámparas LED.
- Adecuación de las zonas comunes de los edificios a las diferentes adaptaciones normativas establecidas con motivo de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19: Reinstalación de fuentes de agua y secadores de manos eléctricos, instalación y mantenimiento de dispensadores de gel hidroalcohólico, etc.
- Adecuación de diversos laboratorios a la normativa vigente para instalaciones de gas.

TRABAJOS REALIZADOS PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS.

- Actuaciones y trabajos de mantenimiento sobre la instalación de calefacción en distintas dependencias.
- Actuaciones sobre la instalación de calefacción y aire acondicionado de diversos despachos.
- Suministro e instalación de equipos para complementar y mejorar la instalación de climatización.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS		
	Asunto: Informe de desarrollo del proceso	CÓDIGO: P/SO005_D005_20-21	

3.- PLAN DE MEJORA:

Durante el año 2021 los fondos de la Junta de Extremadura se han destinado a la renovación de toda la instalación eléctrica del Edificio Juan Remón Camacho, por lo que, además de las nuevas acciones de mejora que se proponen, el resto de acciones de mejora de años anteriores siguen vigentes:

- Instalación en el Edificio Aulario de un ascensor que comunique la Planta Baja del edificio con el resto de plantas.
- Renovación del hall y creación de una nueva Conserjería en el Edificio de Biológicas.
- Revisión de la fontanería y los cuartos de baños de todos los edificios. Reparación y adecentamiento de los cuartos de baño que lo necesiten.
- Rehabilitación del Edificio Juan Remón Camacho: Este edificio, debido a su antigüedad necesita la reparación de la mayoría de persianas y ventanas. Por otra parte, el techo del patio interior está en un estado precario que amenaza con caída de algunos paneles. Al ser una zona de uso en actos oficiales sería recomendable su adecentamiento y preinstalación de elementos para paneles, posters...
- Revisión y acondicionamiento de los sistemas de evacuación antiincendios disponibles. Estudios tendentes a su complementación con una escalera antiincendios externa en la torre del edificio José María Viguera Lobo.
- Revisión de la pintura de las paredes en todos los edificios. Pintar aquellas que estén en mal estado.
- Revisión de la instalación eléctrica en todos los edificios exceptuando los que hayan sido renovados recientemente.
- Cambio de ventanas. En algunos edificios las ventanas son antiguas y muchas están deterioradas, por lo que se tienen dos problemas: ineficiencia energética y no disponibilidad de recambios.
- Creación de una sala de videoconferencias.
- Instalación en el edificio de Biológicas de tejadillos que impidan la acumulación de agua de lluvia en determinadas zonas.
- Delimitación, pintura e instalación de tejadillos en aparcamientos de los edificios de Biológicas y traseras de Viguera Lobo.
- Asfaltado de zonas bacheadas en aparcamientos de los edificios de Biológicas y Viguera Lobo.
- Techado del patio pequeño interior del edificio Juan Remón Camacho.
- Blanqueamiento y limpieza externa de las fachadas de los edificios.