





|   |   |                                      |   |
|---|---|--------------------------------------|---|
|  | <b>PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS</b> |                                      |  |
|   | <b>Asunto:</b><br>Informe de seguimiento y evaluación   | <b>CÓDIGO:</b><br>P/SO005_D005_15-16 |   |

## INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEX

Este informe se realiza por el vicedecano de infraestructuras y nuevas tecnologías y el administrador de la Facultad de Ciencias. En él se recogen las actuaciones realizadas en materia de planificación, adquisición y explotación de los recursos materiales, así como un plan de mejoras

|  |
|--|
| Elaborado por:<br>Vicedecano de Infraestructuras   |
| Fecha: 20-01-2017  |
| Firma:<br><div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> |

|   |   |                                      |   |
|---|---|--------------------------------------|---|
|  | <b>PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS</b> |                                      |  |
|   | <b>Asunto:</b><br>Informe de seguimiento y evaluación   | <b>CÓDIGO:</b><br>P/SO005_D005_15-16 |   |

## 1.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

La Facultad de Ciencias de la UEx se distribuye en 8 edificios: Aulario, Edificio Carlos Benítez, Departamento de Física, Edificio Juan Remón Camacho, Edificio José María Viguera Lobo, Edificio Eladio Viñuelas, Biológicas, Edificio José Luis Sotelo. En todos ellos se deben realizar acciones de mantenimiento y reparación anualmente. En este documento resaltamos las acciones principales durante el año 2016:

### GASTOS PARA APOYO Y MEJORA DE LA DOCENCIA

- Adquisición de 8 equipos informáticos para mejora de un aula de informática.
- Adquisición de un equipo informático.
- Adquisición de ocho equipos informáticos para la mejora y actualización de un aula de informática.
- Mejora de la instalación eléctrica de las aulas 3 y 5 de la Facultad.
- Reparaciones llevadas a cabo en el aparataje de la Bodega de la Facultad.
- Mejora de la instalación eléctrica de las aulas B-2 y B-4.

TOTAL EN ESTE APARTADO: 11563,80 €



### GASTOS GENERALES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES

- Trabajos realizados en el aula nº 11 de sustitución de ventanas y persianas, para la mejora del acondicionamiento térmico.
- Trabajos realizados en el aula nº 10 de sustitución de ventanas y persianas, para la mejora del acondicionamiento térmico.
- Trabajos realizados para la mejora de la instalación eléctrica en el Pabellón José M<sup>a</sup> Viguera Lobo.
- Reparaciones diversas en distintos edificios de la Facultad.
- Distintas reparaciones en el Pabellón de Juan Remón Camacho.
- Reparaciones en el edificio de Matemáticas. €
- Trabajos realizados para la mejora de la instalación y del consumo eléctrico en el Pabellón Juan Remón Camacho.
- Trabajos realizados en el Pabellón Juan Remón Camacho para la mejora del consumo eléctrico.
- Trabajos realizados en el Pabellón Javier Viguera Lobo para mejora de la instalación eléctrica y disminución del consumo.
- Reparación de alicatados en la planta alta del edificio José Luis Sotelo.
- Reparación y cambio de una puerta de doble hoja en el Pabellón José M<sup>a</sup> Viguera Lobo.

TOTAL EN ESTE APARTADO: 20552,95 €

### TRABAJOS REALIZADOS PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS.

- Trabajos de mantenimiento de la instalación de calefacción en distintas dependencias de la Facultad.
- Actuación sobre la instalación de calefacción del edificio Eladio Viñuela.

|   |   |                                      |   |
|---|---|--------------------------------------|---|
|  | <b>PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS</b> |                                      |  |
|   | <b>Asunto:</b><br>Informe de seguimiento y evaluación   | <b>CÓDIGO:</b><br>P/SO005_D005_15-16 |   |

- Actuaciones sobre la instalación de calefacción de distintas dependencias de la Facultad.
- Actuaciones sobre la instalación de calefacción de diversos despachos.
- Suministro e instalación de equipos para complementar y mejorar la instalación de climatización de la Facultad.
- Suministro e instalación de equipos para complementar y mejorar la instalación de climatización de la Facultad.
- Suministro e instalación de equipos para la mejora de la climatización en la 4ª planta del edificio José Mª Viguera Lobo.
- Suministro e instalación de equipos para la mejora de la calefacción en la 2ª planta del edificio José Mª Viguera Lobo.
- Suministro e instalación de un equipo en dependencias comunes del edificio de Matemáticas: 786,50 €
- Suministro e instalación de equipo de climatización.
- Suministro e instalación de equipos para la mejora de la calefacción de la 3ª planta del edificio José Mª Viguera Lobo.
- Suministro e instalación de equipos para la mejora de la climatización de la planta Primera.
- Suministro e instalación de equipos para la mejora de la calefacción en dependencias de la planta baja.

TOTAL EN ESTE APARTADO: 27613,46 €

### 3.- PLAN DE MEJORA:

Puesto que durante el año 2016 no se han obtenido fondos de la Junta de Extremadura para realizar las acciones de mejora solicitadas, éstas siguen siendo:

- Revisión de la fontanería y los cuartos de baños de todos los edificios. Reparación y adecentamiento de los cuartos de baño que lo necesiten.
- Adecentamiento del patio interior en el edificio Juan Remón Camacho. El techo está en un estado precario que amenaza con caída de algunos paneles. Al ser una zona de uso en actos oficiales sería recomendable su adecentamiento y preinstalación de elementos para paneles, posters,...
- Revisión y acondicionamiento de los sistemas de evacuación antiincendios disponibles. Estudios tendentes a su complementación con una escalera antiincendios externa en la torre del edificio José María Viguera Lobo.
- Estudio y adecuación de la calefacción en el edificio José María Viguera Lobo. Actualmente es un sistema ineficiente que calienta agua y la bombea a otra planta. El agua caliente aire que después se distribuye por las distintas aulas y despachos. Debido al ruido y la ineficacia este sistema está parado.
- Revisión de la pintura de las paredes en todos los edificios. Pintar aquellas que estén en mal estado.
- Revisión de la instalación eléctrica en todos los edificios exceptuando el edificio de Biológicas
- Cambio de ventanas. En algunos edificios las ventanas son antiguas y muchas están deterioradas, por lo que se tienen dos problemas: ineficiencia energética y no disponibilidad de recambios.
- Creación de una sala de videoconferencias.
- Dotación de cámaras y acceso mediante tarjeta a las porterías en las que no se puede disponer de personal en todo el horario.
- Realización de una puerta al trastero disponible en el aulario con fácil acceso.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <b>PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS</b> |   |  |
|  | <b>Asunto:</b><br>Informe de seguimiento y evaluación   | <b>CÓDIGO:</b><br><b>P/SO005_D005_15-16</b> |  |

- Creación de aseos en la planta del decanato del edificio Viguera Lobo para los alumnos.
- Adecuación de una sala para trabajos en grupo: mobiliario adecuado (mesas, enchufes, sillas), pizarras, uno o dos proyectores portátiles (para la práctica de exposición de trabajos) en el Aulario.
- Adecuación, en el Aulario, de una sala de estudio individual con puntos de red eléctrica en mesa para cargar portátiles.
- Acondicionamiento de aulas para la utilización en las mismas de ordenadores portátiles por los alumnos.