



	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS		 Facultad de Ciencias
	Asunto: Informe de desarrollo del proceso	CÓDIGO: P/SO005_D011_24-25	

INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx

Este informe se realiza por el Administrador de la Facultad de Ciencias. En él se recogen las actuaciones realizadas en materia de planificación, adquisición y explotación de los recursos materiales, así como un plan de mejoras

Elaborado por: Administrador y Vicedecana de Estudiantes y Asuntos Económicos Fecha: 19-01-2026	
Firma:  Vicedecana de Estudiantes y Asuntos Económicos	Firma:  Administrador

Código Seguro De Verificación	AARIX8WRTpYFDX89K/Sd2Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Isabel Rodríguez Cáceres	Firmado	22/01/2026 11:59:48	
Observaciones	Javier Virgilio Iglesias Martín - U00200026 Facultad de Ciencias	Firmado	22/01/2026 11:42:52	
Uri De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/AARIX8WRTpYFDX89K/Sd2Q==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS		
	Asunto: Informe de desarrollo del proceso	CÓDIGO: P/SO005_D011_24-25	

1.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

La Facultad de Ciencias de la UEx se distribuye en 9 edificios: Edificio José María Viguera Lobo, Edificio Juan Remón Camacho, Edificio Margarita Salas, Aulario, Edificio Carlos Benítez, Edificio de Física, Edificio Eladio Viñuela, Edificio José Luis Sotelo y Bodega José Luis Mesías. En todos ellos se deben realizar acciones de mantenimiento y reparación anualmente. En este documento resaltamos las acciones principales durante el año 2025:

GASTOS PARA APOYO Y MEJORA DE LA DOCENCIA

- Reestructuración de la Planta 1 del Edificio Aulario. Creación del Aula 105 y dotación de mobiliario y enseres de la misma.
- Creación de un nuevo Aula de Estudios en la Planta 0 del Edificio Aulario, con dotación de mobiliario y enseres, así como de sistemas de calefacción y climatización.
- Acondicionamiento de la Sala de Lectura del Edificio Aulario, creando nuevas zonas y dotándolas de mobiliario y enseres adecuados.
- Sustitución de varias pizarras del Centro.

GASTOS GENERALES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES



- Renovación integral y actualización de todos los sistemas de detección de incendios del Centro (alarmas avisadoras, BIEs, extintores, etc.).
- Finalización de las obras de pintura de la fachada exterior del Edificio de Física.
- Reestructuración del Salón de Actos del Edificio Margarita Salas (Biología).
- Acondicionamiento y mejora del pasamanos de la terraza exterior de la Planta 3 del Edificio Anexo Margarita Salas (Biología).
- Mantenimiento y reparaciones diversas en distintos edificios de la Facultad.: persianas, cerraduras, electricidad, azulejos...
- Reposición y compra de ordenadores y pantallas en la Secretaría Administrativa.
- Sustitución progresiva de los tubos fluorescentes de iluminación interior por lámparas LED.

TRABAJOS REALIZADOS PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS.

- Dotación de máquina split de aire acondicionado en la cabina de retransmisiones del Salón de Actos
- Actuaciones y trabajos de mantenimiento sobre la instalación de calefacción en distintas dependencias.
- Actuaciones sobre la instalación de calefacción y aire acondicionado de diversos despachos.
- Suministro e instalación de equipos para complementar y mejorar la instalación de climatización.

Código Seguro De Verificación	AARIX8WRTpYFDX89K/Sd2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Isabel Rodríguez Cáceres	Firmado	22/01/2026 11:59:48
Observaciones	Javier Virgilio Iglesias Martín - U00200026 Facultad de Ciencias	Firmado	22/01/2026 11:42:52
Uri De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/AARIX8WRTpYFDX89K/Sd2Q==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS		
	Asunto: Informe de desarrollo del proceso	CÓDIGO: P/SO005_D011_24-25	

3.- PLAN DE MEJORA:

Durante el año 2025 los fondos de la Junta de Extremadura se han destinado a:

- Envoltura Térmica del Edificio José Luis Sotelo (Ingeniería Química). Se han solucionado los problemas de exceso de temperatura en el interior del mismo, dotando de recubrimiento aislante a la gran cubierta de vidrio que techa el Edificio, y estableciendo un sistema de apertura de aquellos ventanales que antes eran fijos.

Además de las nuevas acciones de mejora que se proponen, el resto de las acciones de mejora de años anteriores siguen vigentes:

- Climatización del Edificio Anexo (Margarita Salas). Una de las dos máquinas instaladas en su momento no funciona, y la única que está operativa resulta insuficiente para prestar servicio a todo el Edificio.
- Renovación de la Secretaría Administrativa de la Facultad. Optimización del espacio disponible. Sustitución del mobiliario y enseres y soterramiento del cableado.
- Construcción de un pequeño almacén en el Edificio José María Viguera Lobo.
- Revisión de la pintura de las paredes en todos los edificios. Blanqueamiento y limpieza externa de las fachadas. Pintar los exteriores del Edificio Carlos Benítez (Matemáticas).
- Rehabilitación del Edificio Juan Remón Camacho: Este edificio, debido a su antigüedad necesita la reparación de la mayoría de las persianas y ventanas. Por otra parte, el techo del patio interior está en un estado precario que amenaza con caída de algunos paneles. Al ser una zona de uso en actos oficiales sería recomendable su adecentamiento y preinstalación de elementos para paneles, posters...
- Instalación de una escalera antiincendios externa en la torre del Edificio José María Viguera Lobo.
- Revisión de la fontanería y los cuartos de baños de todos los edificios. Reparación y adecentamiento de los cuartos de baño que lo necesiten.
- Cambio de ventanas. En algunos edificios las ventanas son antiguas y muchas están deterioradas, por lo que se tienen dos problemas: ineficiencia energética y no disponibilidad de recambios.
- Creación de una sala de videoconferencias.
- Electrificación de diversas aulas del Centro.
- Instalación en el edificio de Biológicas de tejadillos que impidan la acumulación de agua de lluvia en determinadas zonas.

Código Seguro De Verificación	AARIX8WRTpYFDX89K/Sd2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Isabel Rodríguez Cáceres	Firmado	22/01/2026 11:59:48
Observaciones	Javier Virgilio Iglesias Martín - U00200026 Facultad de Ciencias	Firmado	22/01/2026 11:42:52
Uri De Verificación	https://uex09.unex.es/vfirma/code/AARIX8WRTpYFDX89K/Sd2Q==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

